

എറണാകുളം ഏലൂർ അഗ്നിരക്ഷാ നിലയത്തിൽ നിന്നും സ്കൂൾ സേഫ്റ്റിയുടെ ഭാഗമായി ഫയർ ഓഡിറ്റ് നടത്തിയതിന്റെ റിപ്പോർട്ട്

സൂചന: താങ്കളുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നുള്ള കത്ത് തിയതി _____

1	സ്കൂളിന്റെ പേര് /വിലാസം	K.V. NAO Aluva HMT Colony P.O
2	പ്രധാന അധ്യാപകന്റെ പേര് / ഫോൺ നമ്പർ	KRISHNAVENI G. 0484-2532860
3	കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	1625
4	ഇ-മെയിൽ ID	Kunedaluva2@gmail.com
5	സ്കൂളിൽ ദുരന്ത നിവാരണ സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ?	Yes
6	സ്കൂൾ പരിസരത്തു അപകടകരമായനിലയിൽ വലിയ മരങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ?	Yes
7	സ്കൂളിൽ ആൾമറയില്ലാത്തതും സുരക്ഷിതമല്ലാത്തതുമായ കിണറുകൾ അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള ചുറ്റു മതിലുകൾ എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ?	Yes
8	സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ തരാം/ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ	G+1-3 ഏകദേശം G+3-1
9	സ്കൂളിൽ ആവിശ്യമായ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷറുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ?	Yes
10	പ്രധാന ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ സ്കൂളിന്റെ പ്രധാന ഭാഗത്തു സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ?	Yes
11	ഒരു ദുരന്തമുണ്ടായാൽ സുരക്ഷിതമായി മാറ്റുന്നതിന് സ്കൂളിൽ അസംബ്ലി പോയിന്റ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ?	Yes
12	ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷറുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും, ഫോറസ്റ്റ് ഐദ് നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ചും, സ്കൂളിലെ ജീവനക്കാർക്കും, കുട്ടികൾക്കും പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ?	Yes
13	ഒരു അപകടം നടന്നാൽ സേനയുടെ വാഹനം സ്കൂളിൽ എത്തുന്നതിനുള്ള വഴി സൗകര്യമുണ്ടോ?	Yes
14	മറ്റ് കുറിപ്പുകൾ	Yes

Handwritten signature
24/6/21



സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ 24/06/21
 അഗ്നിരക്ഷാ നിലയം
 ഏലൂർ, എറണാകുളം
STATION OFFICER
FIRE AND RESCUE STATION
ELOOR - 683501